

الجهة الخارجية مع الملابس أو الجلد. وعليه يجب خلق فحازات الوقاية بحيث تخرج الجهة الداخلية للخارج، وتحميك هذه الفحازات من الأحياء الدقيقة (الميكروبات والفيطريات)، ومن تقييم المقاومة ضد الاحتكاك في ظروف مختبرية، ولا يعتمد ذلك إلا على البيانات المفحوصة. ولم يتم حفظها ضد الفيروسات.



للمنس الأطعمية



(G1,2 . AQL < 1,5)



سنة وشهر الصنع



الجهة الصناعية



CE ماركة



EAC ماركة



علامة UlkrSepro

NO

Veileddinger og informasjon fra produsenten

Informasjonsbrosjyre for personlig beskyttelsesutstyr (PBU) iht. forordning (EU) 2016/425, vedlegg II avsnitt 1.4. Les informasjonsbrosjyren nøyde for du bruker PBU. Du er forplikt til å legge ved denne informasjonsbrosjuren når PBU gis videre, eller gi den til mottakeren av PBU. For dette formålet kan mangfoldigjøres ubegrenset.

Beskyttelseshansker Risikokategori III

Størrelse(r) 7-11
Sertifisering EN 388, EN ISO 374
Teknisk kontrollorgan ANCCP Certification Agency Srl
Via Dello Strugino, 6
57121 - LIVORNO
Italy
ID-nummer 0302

CE-merkingen krever at produktet oppfyller grunnleggende krav til helsevern og sikkerhet i forordningen (EU) 2016/425. EU-samsvarserklæringen kan leses på www.doc.nitras.de.

Ved dette produktet handler det om personlig beskyttelsesutstyr i risikokategori II. Det beskytter deg mot: Mekaniske farer, Kjemikalier, Mikroorganismer. Andre bruksområder enn de som er nevnt over, er forbudt. Dette produktet gir derfor ingen beskyttelse mot bl.a.: Kulde, Termiske farer (varme og/eller brann), Elektrisk støt, Stråling, Arbeid med høytrykksstråle. Se pictogrammer, henvisninger og tilhørende ytelsestrinn.

Lagring/bruk/kontroll: Må lagres kjølig og tørt. Må holdes unna direkte sollys, UV-stråling eller osokilder. Må ikke lagres med bøy eller med vektlastning. Lagre eller transporter produktet helst i originalemballasjen. Påvirkninger som lys, fuktighet, temperatur samt naturlige forandringer i materialet over et lengre tidspunkt, kan forårsake endringer i produktengenskapene. Nøyaktige opplysninger om lagringstid og levetid for PBU er ikke mulig, da begge parameterne bl.a. er avhengige av lagringsmåte, temperatur, fuktighet, slitasje og bruksintensitet. Produktet må derfor kontrolleres etter langvarig lagring samt før og etter bruk med tanke på skader eller forandringer i materialet (f.eks. sprø, sprukne belegg/materiale, hull, fargeforandringer osv.). Kontroller dette produktet før hver bruk for å se om det er egnet for den planlagte aktiviteten og om det er av riktig størrelse. Uegnede eller feil produkter skal kasseres og absolutt ikke brukes.

Størrelsen på produktet kan f.eks. avvike fra opplysingene på grunn av ekspansjon. Alle yteler ble registrert under kontroll med laboratoriebettinger. Det anbefales derfor å kontrollere om PBU er egnet for den planlagte bruken, da betingelsene på arbeidsplassen kan avvike fra betingelsene for modellkontrollen avhengig av forskjellige parametere (f.eks. temperatur, avrinning, bruksintensitet). Hvis beskyttelsesutstyret allerede har vært bruk, kan beskyttelsen være mindre på grunn av slitasjegraden. Produsenten overtar ikke ansvar ved ufagmessig bruk av produktet.

Instruksjoner for bruk av artikkelen: Pass på at hendene dine er rene og torre før du har på deg hanskene. For fingrene inn i den aktuelle hansen og trekk opp hansen løst over hånden etter ribebåndet eller mansjetten. Pass på at passformen er korrett. Hanske skal sitte godt og ligge an mot håndflatene, fingrene og i mellom fingrene. Negler, smykker og kraftig utvidelse og trekking kan skade hanskene. Etter bruk skal hanskene trekkes ut på en slik måte at utsiden ikke kommer i kontakt med klar eller hud, da disse kan være kontaminert med skadelige stoffer, både synlige og usynlige. Hanske skal altså trekkes av på en slik måte at utsiden vender utover. Losne først fingergruppene på hanskene fra fingrene. Ribebåndet eller mansjetten kan brettes utover for å trekke av hanskene på denne måten. For at hanskene skal beholde komforten, må den rengjøres iht. rengjørings- og vedlikeholdsinstruksjonene etter hver bruk. Avhengig av behovet kan og skal dette utføres mens hanskene brukes. For arbeidet starter (etter pauser og ev. etter håndvask), kan det brukes et eget håndbeskyttelsesmiddel. Under arbeidet (for pauser og før arbeidet avsluttes), kan det brukes et eget hudrengjøringsmiddel. Etter arbeidet (etter siste håndvask) kan det brukes et egen hudpleiemiddel. Rengjøring/vedlikehold: Produktet skal rengjøres med en fuktig klut (unkenkt vann) uten kjemikalier eller med en borste. Kontroller produktet med tanke på skader etter rengjøringen og i løpet av de nærmeste dagene. Skadde produkter må ikke brukes så mye. Avhengig av rengjøringen kan dette ha negativ innvirkning på produktytelsen. Produsenten overtar derfor ikke lenger ansvar for produktet etter en ufagmessig rengjøring.

Kassering: Kast dette produktet i husholdningsavfallen. Etter planlagt eller ikke planlagt kontakt med kjemikalier, kan produktet være forurenset med miljøfarlige eller farlige stoffer. I slike tilfeller skal kasseringen skje i samsvar med lokale lover og regler.

Spesielle henvisninger: Sensitive personer kan oppleve allergiske reaksjoner på PBU. Vær spesielt forsiktig ved kjent overfølsomhet.

Generelle forklaringer på de oppnådde ytelsestrinnene

1-6 / A-F Oppnådd testresultat (jo høyere, desto bedre)

0 Minste ytelsestrinn

X Ikke testet eller kan ikke brukes på grunn av materialet eller utforming

Alle tester ble utført iht. laboratoriebettinger på utsiden av hånden, og ved hjelp av disse ble de aktuelle ytelsestrinnene registrert.

EN 420:2003 + A1:2009

Beskyttelseshansker – Generelle krav og testprosedyre

Testparametere	Ytelsestrinn	Testresultat
Fingerferdigheit	1-5	5

Hvis det foreligger fare for å henge seg fast i bevegelige maskindeler, skal det ikke brukes hanskene.

EN 388:2016+A1:2018

Beskyttelseshansker mot mekaniske farer

EN 388	Testparametere	Ytelsestrinn	Testresultat
A	Slitefasthet	1-4	1
B	Snittstyrke (Coupé-test)	1-5	0
C	Rivestyrke	1-4	1
D	Stikkstyrke	1-4	0
E	Snittstyrke (TDM)	A-F	X

Hvis hanske består av to eller flere lag, gjengir ikke totalklassifiseringen nødvendigvis ytreetvenn til de ytterste lagene.

Testresultatet for snittstyrke (B) er bare en henvisning. TDM-snittstyrketesten (E) gir referanseresultater når det gjelder ytelsestrinn.

EN ISO 374-1:2016

Beskyttelseshansker mot farlige kjemikalier og mikroorganismer

ISO 374-1:2016/ Type A	Testkjemikalium	Kjennings- bokstav	Klasse	Testresultat
KLMPST	Methanol	A	1-6	1
	Natriumhydroksid 40 %	K	1-6	6
	Svovelsyre 96 %	L	1-6	2
	Salpetersyre 65 %	M	1-6	4
	Acetic Acid 99%	N	1-6	1
	Hydrogenperoksid 30 %	P	1-6	4
	Flussyre 40%	S	1-6	5
	Formaldehyd 37 %	T	1-6	6

Klasse Gjennomtrengningstid (minutter)

Klasse	Gjennomtrengningstid (minutter)	Klasse	Gjennomtrengningstid (minutter)
1 > 10	4 > 120	2 > 30	5 > 240
3 > 60	6 > 480		

Resultater iht. EN 374-2:2014, 7.2 / 7.3: Bestått

Resultater iht. EN 374-4:2013:

Testkjemikalium	Nedbrytning (%)
Methanol	22,3
Natriumhydroksid 40 %	-26,8
Svovelsyre 96 %	49,8
Salpetersyre 65 %	24,7
Acetic Acid 99%	27,7
Hydrogenperoksid 30 %	-16,9
Flussyre 40%	X
Formaldehyd 37 %	-16,5

EN ISO 374-5:2016

Beskyttelseshansker mot farlige kjemikalier og mikroorganismer

ISO 374-5:2016

Denne informasjonen gir ingen opplysninger om faktisk beskyttelsesverdi på arbeidsplassen og om forskjellen mellom blandede og rene kjemikalier. Motstanden mot kjemikalier ble vurdert med prøver i laboratorium. Prøvene ble tatt fra utsiden av håndflatene (med unntak av når hanskene er 400 mm eller lenger, i slike tilfeller testes også mansjetten), og gjelder kun for testede kjemikalier. Det kan være annerledes når kjemikaliene brukes i en blanding. Det anbefales derfor å kontrollere om hanskene er egnet for den planlagte bruken, da betingelsen på arbeidsplassen kan avvike fra betingelsen for typekontrollen avhengig av temperatur, avrinning og nedbrytning. Dersom beskyttelseshansker allerede er brukt, vil de gi dårligere beskyttelse mot farlige kjemikalier på grunn av endringer i fysiske egenskaper. Nedbrytning, bevegelser, tråding, slitasje osv. som oppstår i forbindelse med kjemikalier, kan redusere den faktiske brukstiden betydelig. Ved aggressive kjemikalier kan nedbrytningen være den viktigste faktoren å ta hensyn til ved valg av hanske som tåler kjemikalier. For bruk skal hanskene kontrolleres, må det kontrolleres om de har fel eller mangler.

Dekontaminering av kjemiske og biologiske belastninger må skje spesifikt. Belastningen må være kjent både kvalitativt og kvantitativt for å kunne si noe om graden av dekontamineringen. Ved alle typer

dekontaminering er det viktig å beskytte seg selv for å unngå å sette personer og miljøet i fare. Dette betyr at forurensningene, midlene som brukes til dekontamineringen og det personlige beskyttelsesutstyr (vann, rengjøringsmidler, børster, filter, hanskere og klær) må samles og kasseres på en fagmessig måte eller må rengjøres spesifikt. I prinsippet skal personlig beskyttelsesutstyr tas av og legges bort på en slik måte at utsiden ikke kommer i kontakt med klar eller hud. Beskyttelseshansker skal altså trekkes av på en slik måte at utsiden vender utover.

Disse hanskene beskytter mot mikroorganismer (bakterier og sopp). Motstanden mot penetrering ble vurdert i laboratorium og gjelder kun for de testede prøvene. Ikke testet mot virus.



Forkontakt med næringssmidler

AQL < 1,5 (Ytelsestrinn 2, G1)



Produksjonsår og-måned



Produsent



TP TC 019/2011

Les veilediringer og informasjon fra produsenten

EAC-merking

EAC-merking

UkrSepro-merking

UkrSepro-merking